


# Relatório de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de São Paulo 2011 - Errata

## Parte I Doce – Capítulo 4

Gráfico 4.10 – Algicidas aplicados nos reservatórios em 2011 (dados fornecidos pela SABESP)



Nota da errata: esta errata substitui a anterior cujo gráfico foi publicado sem o rótulo explicativo de unidade dos valores do eixo das coordenadas (kg/ano) e que ainda apresentava o valor incorreto para a aplicação do sulfato de cobre no Reservatório Guarapiranga.